



マシニングを使った  
必ず掃除しろ

MILAC 3VA

OH-0

① エキターブル上の切子を  
② 戻す  
③ 板の上などの物を拭く  
④ 棒子、紙などを元に戻しておく  
⑤ 切子が落ちてきたら空の缶に投入  
⑥ 定期的に切子の溜まる  
使う前より切子